

С

Сергей Дёмин

Э
Н
Ц
И
К
Л
О
П
Е
Д
И
Я





ДИЗАЙНЕРА МАШИННОЙ
КОМПЬЮТЕРНОЙ ВЫШИВКИ

Wilcom EmbroideryStudio



Часть четвёртая

Инструменты ручного ввода, построения,
особенности.



Input A.





Input B.





Complex Fill.





Fusion Fill.





Input C.





Run.





Circle. Star. Ring.




Виды заполнения Complex_Fill.





Дизайн по не чёткой картинке. Input A.





Доработка закрепок, обрезок и соединений объектов. Кот.





Каким инструментам доступно заполнение Контурный стежок.





Компенсация.





Настройка укрепляющих строчек. Underlay.




Пример работы с Input C. Обработка углов.




Ручное построение объектов.




Устранение щелей в заливках. Complex Fill.





1.5e_Построения инструментами ввода.





1.5e_Построение колонок.




1.5e_Свободные формы.





1.5e_Круговые инструменты.





1.5e_Задаём порядок вышивки.





1.5e_Контурные строчки. Русский интерфейс.





1.5e_Инструменты окружности. Русский интерфейс.





1.5e_Панель Колонка. Русский интерфейс.





1.5е_Упорядочиваем дизайн. Русский интерфейс.



1.5e_Формы. Русский интерфейс.



1.5e_Пример дизайна, инструментами ручного ввода. Русский интерфейс



1.5e_Е-Стежок. Меняем направление гребёнки.

